


Art of troubleshooting

Am Anfang steht das Problem, am Ende die Lösung, dazwischen das Leben. Hier zu sehen die Lösung eines MTB Kettenspanners gesehen am deutschen Ostsee Strand. Das Schaltauge (1) wurde entfremdet und passt nicht richtig in die dafür vorgesehene Rahmenfräsung (2). Ein Schnellspanner (3) verbindet dieses Schaltauge (1) mit einem V-Brake Schenkel (4), der durch die Anordnung einer rechtwinklig zum Schenkel angebrachten Schraube (5) auf die Kette (6) drückt. Die Kettenspannung erfolgte durch einen Lego Baustein (7), wobei dieser durch ein dahinter befestigtes Holzstückchen (8) stabilisiert wird. Der Kraftschluss erfolgt mit Hilfe von drei festgezurrten Kabelbinder (9).

Auf die Frage an den Konstrukteur, ob das hält, folgte die Antwort: „Die eindeutige Schwachstelle ist der Lego Baustein. Das ist aber nicht schlimm, da mein kleiner Bruder noch sehr viele davon hat“.

(ohne Kommentar)



Grüsse

Big Kahoona.